



Tijdelijke schoren (montage)
Tolkens mee verplaatsen bij
plaatsen losse kolom tot er
voldoende stabiliteit is

Tijdelijke schoren (montage)
Tolkens mee verplaatsen bij
plaatsen losse kolom tot er
voldoende stabiliteit is

Tijdelijke schoren (montage)
Tolkens mee verplaatsen bij
plaatsen losse kolom tot er
voldoende stabiliteit is

Conservering: Stralen + zinkfosfaatprimer Ral 7035 Laagdikte 80µm
T-stalen lufel as N-03 bovenin, en 2 bovendekse frames Thermisch verzinkt

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008-A1:2011
Uitvoeringsklasse: EC2
Functionele toestandklasse: I
Functiebetreft: Bestem.: C
Voorbewerking/graad: 01
Aantal ringen per bout:
Inhoud ankers aangepast: 1

B	Div. aanpassingen	26.02.2018
A	Div. Aanpassingen	22.02.2018
Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum
Werk:	Getekend: MM	
sporthal Rengers	Datum: 10.01.2018	
Leeuwarden	Schaal: zie aanzicht	
Opdrachtgever:	Powered by	
Vaessen	Trimble	
Onderwerp:	Tekla	
Aanzicht as NO t/m N4		
Materiaalnoten en kwaliteiten: Platen en profielen S275 volgens NEN-EN10905-2, tenzij anders vermeld Lufel: lufelprofiel: S275/verzinkt: dikte: 5/5/5/verzinkt: v: v: anders volgens NEN-EN10905-2 en NEN-EN10210-1, tenzij anders vermeld Laster: A-3, tenzij anders vermeld, volgens NEN-EN1501:2003:2014. - B: B: anders vermeld		
 REIJRINK STAALCONSTRUCTIE ENK & SCHIEN	Project: P30294 Tekening: G [3] Formaat: B41 x 150 Status: DEFINITIEF	Project: