



Stalen trappen, gefotografeerd vanaf de onderzijde




Staalconstructie een bordes waar de trappen op aansluiten











Stalen ligger van het bovenste bordes met een geknikte ligger.





Om de constructie te kunnen stabiliseren zijn de vier stalen kolommen horizontaal opgesloten



Om de constructie te kunnen stabiliseren zijn de vier stalen kolommen horizontaal opgesloten





Enkele oplettingen in de gemetselde wanden waren onvermijdelijk



